

漯河市应急管理局

关于转发河南省应急管理厅《关于吸取事故教训进一步做好全省非煤矿山安全生产工作的通知》的通知

舞阳县应急管理局、河南金大地化工有限公司孟寨盐矿、中盐舞阳盐化有限公司黄庄盐矿、永银化工有限公司永银盐矿：

现将河南省应急管理厅《关于吸取事故教训进一步做好全省非煤矿山安全生产工作的通知》转发给你们，请各单位认真按照通知要求落实相关责任，把别人事故当教训，外地案例当教材，举一反三，全力做好我市非煤矿山安全生产工作。



河南省应急管理厅

关于吸取事故教训进一步做好 全省非煤矿山安全生产工作的通知

各有关省辖市、济源示范区应急管理局：

为认真贯彻落实3月15日全国矿山安全防范工作视频会议精神，深刻吸取近期贵州两起煤矿事故和云南香格里拉市红牛铜矿“3.5”较大事故教训，举一反三，全力做好我省非煤矿山安全生产工作，现就有关事宜通知如下：

一、严把复工复产验收关。各地要认真摸清停产停工非煤矿山底数，对春节后已复工复产矿山开展一次“回头看”，严防未按程序 and 标准擅自复工复产。对停工停产矿山，复工复产前，必须制定复工复产方案，确保主要负责人、安全管理人员、专业技术人员、特种作业人员和各关键岗位人员到岗到位、切实做好全员安全培训；必须组织对通风、排水、提升运输、安全监控等系统进行全面检查维修，确保系统运行正常；必须组织开展全矿山各系统隐患排查，确保各类隐患治理到位；必须严格落实设备维修保养制度，按规定周期进行检测，确保设备设施可靠运行。

二、强化基建矿山安全监管。各地要立即组织对辖区金属非金属基建地下矿山开展专项检查，督促企业落实对建设项目安全生产工作的主体责任，其主要负责人(含实际控制人)作为安全生产第一责任人，必须对施工、监理等单位实施统一协调管理和监督检查。施工单位必须严格落实安全技术措施，按照施工组织设计有序施工，不得随意压减工期、盲目赶超进度；监理单位必须依法对建设项目实施全过程监理，严格审查施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

三、严格落实安全防范措施。各地要督促辖区内非煤矿山企业采取强有力的措施，狠抓现场安全管理，坚决做到不安全不生产。要督促企业紧盯突出问题和薄弱环节，聚焦当前极易引发事故的地下矿山通风、动火作业、提升运输，露天矿山铲装作业、高陡边坡凿岩，以及尾矿库放矿和筑坝等重点环节，彻底排查各类事故隐患，严格落实风险管控措施。要督促非煤矿山企业安全责任到岗到人，正常生产的矿山主要负责人、安全管理人员和技术人员要在岗在位，严格执行矿长带班制度；停工停产的矿山要制定停工停产期间专项安全技术措施，责任明确到人，落实停工停产安全防范措施。

四、加大暗访执法工作力度。各地要统筹推进非煤矿山三年行动巩固提升、双重预防机制建设、外包工程专项整治、尾矿库排洪系统质量检测等重点工作。要切实加大暗访执法力度，重点

查处安全设施设计未经审批擅自开工、安全设施未经验收合格擅自投入生产、不按批准的安全设施设计建设或生产、不及时填绘图纸、现状图与实际严重不符、违规层层分包转包采掘工程等行为。要切实加强打非治违工作力度，用好各级安委办平台和部门协调工作机制，全力配合公安、自然资源、生态环境等部门开展打击盗采矿产资源犯罪活动。



2022年3月18日