

漯河市安全生产委员会办公室

关于重大事故隐患整改抽查检查情况的 通 报

各县区人民政府，经济技术开发区、市城乡一体化示范区、西城区管委会，市安委会有关成员单位：

根据市委市政府第 96 次重点工作周交办会议要求，市安委办成立检查组，聘请安全生产专家参与，于 8 月 10 日至 25 日对各县区 72 家 87 处重大事故隐患整改情况进行现场抽查检查。现将有关情况通报如下：

一、抽查检查情况

8 月 10 日至 25 日，市安委办先后对全市 72 家 87 处重大事故隐患整改情况进行抽查检查。其中：临颍县 9 家 15 处、舞阳县 14 家 18 处、郾城区 11 家 11 处、源汇区 6 家 7 处、召陵区 11 家 11 处、经开区 15 家 19 处、西城区 6 家 6 处。通过现场抽查检查情况看，各县区对重大事故隐患整改工作高度重视，按照要求建立了整改台账，制定了整改措施，明确了整改责任和整改时限，并加大督促检查和指导帮扶力度，确保重大事故隐患及时整改销号。其中，舞阳县严把整改验收关，对已完成整改的重大事故隐患，组织人员进行实地核查验收，形成整改闭环；西城区严格落实整改责任，加大整改力度，辖区内 6 处重大事故隐患均已完成整改。

二、发现存在问题

一是主体责任落实不到位。检查中发现，部分企业主要负责人对重大事故隐患整改工作不上心、不重视，整改重大事故隐患的积极性不高，思想上有侥幸心理，行动上有畏难情绪，对已发现的重大事故隐患，投入保障不够，措施落实不足。

二是问题隐患整改不彻底。个别县区重大事故隐患，虽然已经进行了整改，但是整改标准低，未按要求做到彻底整改，实际整改率为：舞阳县、西城区 100%、经开区 94.7%、源汇区 85.7%、郾城区 81.8%、临颍县 80%、召陵区 72.7%。例如，临颍县晋江福源食品工业有限公司 3 处重大事故隐患有 2 处未彻底整改、1 处未整改；郾城区大河新型建材有限公司、召陵区泰竹轩工贸有限公司、晟荣板材有限公司存在部分粉尘未及时清理的现象，重大事故隐患未彻底消除。

三是现场核查验收不规范。部分县区行业主管部门未及时对企业上报已完成整改的重大事故隐患进行核查验收。抽查中发现，临颍县、郾城区、源汇区、召陵区、经开区未能提供对企业重大事故隐患整改进行核查验收的材料资料，未按要求组织对已完成整改的重大事故隐患进行核查验收。

三、下步工作要求

(一) 从严落实责任。各县区、各部门要进一步提高政治站位，树牢红线意识，强化底线思维，切实加强对重大事故隐患排查整改工作的组织领导，主要负责人和分管负责人要亲自带头抓、带头研究，按照整改责任、资金、方案、预

案和期限“五落实”要求，严格督促有关责任单位整改重大事故隐患。

(二)完善工作机制。各县区、各部门要健全完善重大事故隐患整改核查验收工作机制，严格落实“谁检查、谁签字；谁整改、谁签字；谁验收、谁签字”要求，组织人员、对照清单、深入现场，对重大事故隐患整改情况做好实地检查，形成闭环管理，杜绝久拖不改、纸上整改、虚假整改。要对不放心的薄弱区域和企业派出专家，实行驻点督导帮扶，真抓真查、严督实改。

(三)统筹推进工作。各县区、各有关部门要紧盯重大事故隐患整改清零，对于未完成整改的，要加大整改力度，落实整改措施，确保及时整改销号；对于已完成整改未进行核查验收的，要逐一进行核查验收，形成整改闭环；对于抽查检查反馈整改不彻底的，要持续发力、跟踪督促、彻底整改。同时，专项整治行动即将进入部门精准执法阶段，各县区、各有关部门要按照专项整治行动方案要求，聚焦安全生产重大事故隐患和重点检查事项，聚焦第一责任人履职情况，深入企业、一线开展精准执法检查，严查各类非法违法和违规违章行为。

附件：重大事故隐患现场核查统计表



附件

重大事故隐患现场核查统计表

序号	县区	企业单位	重大事故问题隐患	现场核查情况	核查时间	备注
1	郾城区	新驼（漯河）食品有限公司	锅炉房天然气泄漏报警装置未接电源线。	天然气泄露报警装置电线已安装、并通电，但电源电线未采用安穿装、并通电，管保护。	8月10日	整改不彻底
2	郾城区	河南大河新型建材有限公司	混料车间粉尘堆积严重。	混料车间大部分粉尘已清理，车间北侧下部尚有部分未清理。	8月10日	整改不彻底
3	郾城区	漯河市高旗生物科技有限公司	漯河市高旗生物科技有限公司与漯河龙门的食品安全有限公司未与签订专门的食品安全生产管理协议。	已签订协议，未明确租赁区域、厂房租赁用途。	8月10日	
4	郾城区	龙城镇卫生院	门诊楼二楼、三楼安全通道缺少防火门。	已安装防火门。	8月10日	
5	郾城区	新店供销社	新店供销社仓库内未设消防设施。	厂库内配备两瓶4kg干粉灭火器。	8月10日	
6	郾城区	强一木业有限公司	强一木业有限公司消防栓设备不足。	消防栓箱内配备有两盘消防水带及直流水枪一只。	8月10日	

7	郾城区	鸿星皮鞋厂	郾城区鸿星皮鞋厂生产车间顶棚使用泡沫夹心彩钢板。	泡沫夹芯板已拆除，更换为单层瓦。	8月10日	
8	郾城区	金星啤酒集团漯河啤酒有限公司	焊工未取得特种作业操作证。	已有三名员工取得焊工特种作业操作证。	8月10日	
9	郾城区	郾城区孟庙镇星期天购物广场	西侧疏散通道堆放货物。	疏散通道货物已清理。	8月10日	
10	郾城区	张勇氧气储存销售点	无危险化学品经营许可证，非法储存销售氧气制品。	现场氧气瓶已清理。	8月10日	
11	郾城区	赵红自建楼	外窗套老化脱落。	外窗套已拆除。	8月10日	
12	召陵区	漯河市众润食品有限公司	未对有限空间进行辨识。	污水处理池已悬挂有限空间风险牌子，风险告知牌上责任部门、责任人、联系方式未填写。	8月11日	整改不彻底
13	召陵区	漯河市怡竹轩竹木制品有限公司	作业现场积尘严重。	作业现场地面及设备的粉尘已清理。	8月11日	
14	召陵区	漯河市清清工贸有限公司	作业现场积尘严重。	作业现场地面及设备的粉尘已清理。	8月11日	
15	召陵区	漯河市泰竹轩工贸有限公司	作业现场积尘严重。	地面及设备的粉尘已清理但墙面上和窗台部分未清扫。	8月11日	整改不彻底

16	召陵区	河南奥诚电力设备有限公司	在用的 5 台起重机械超期未检。	2023 年 6 月 14 日对在用的起重机械进行检查，并取得合格报告。	8 月 11 日
17	召陵区	漯河市庆昌电力设备有限公司	特种作业人员未取得相应资格上岗作业。	已提供焊接与热切割作业证（三 人），在有效期内。	8 月 11 日
18	召陵区	漯河市金固电力设备有限公司	在用的 3 台起重机械现场未提供使用登记证。	企业已提供 3 台起重机使用登记证（登记日期 2023 年 5 月 30 日）。	8 月 11 日
19	召陵区	漯河市晟荣板材有限公司	作业现场积尘严重。	现场地面和设备上粉尘大部分已清理，尚有部分分墙边、货架下面没有清理。	8 月 11 日
20	召陵区	召陵区恒远冷库	厂房内压力容器、管道及安全附件一直处于超期未检状态。	现场制冷机组、压力容器、管道已拆除。	8 月 11 日
21	召陵区	漯河市永固电力设备有限公司	特种作业人员未按照规定并经专门的安全培训并取得相应资格上岗作业。	已提供特种作业人员证书（张彦伟，焊接与热切割作业，在有效期内）。	8 月 11 日
22	召陵区	召陵区青年镇裴王小学	男生宿舍楼属于 D 级危房。	男生宿舍楼已拆除。	8 月 11 日
23	经济开发区	漯河虹美广告有限公司	未签订安全生产租赁协议。	承租方漯河虹美广告有限公司已与关素丽（出租方）签订安全管理协议。	8 月 16 日
24	经济开发区	漯河河汇食品有限公司	1. 可燃气体报警器未检测； 2. 油炸锅无防过热自动切断装置。	1. 现场提供 5 台可燃气体报警器防爆油炸锅； 2. 现场 1 台过热自动切断装置已安装。	8 月 16 日

25	经济开发区	漯河市多利好食品有限公司	烘烤炉未加装防过热自动切断装置。	现场 2 套烘烤炉已安装防过热自动切断装置。	8月16日
26	经济开发区	河南倍温暖食品有限公司	1. 可燃气体报警器未检测；2. 隧道式烘烤炉未设置防过热自动切断装置。	1. 现场提供 2 份在有效期内的可燃气体报警器检定证书；2. 现场查看烘烤炉已安装防过热自动切断装置。	8月16日
27	经济开发区	漯河市赢嘉食品有限公司	1. 旋转、隧道烘烤炉未设置过热自动切断装置；2. 燃气泄漏报警器未检测。	1. 现场 1 套烘烤炉已安装防过热自动切断装置；2. 现场提供 2 台有有效期内的可燃气体报警器检定证书。	8月16日
28	经济开发区	漯河市永兴祥食品科技有限公司	未与承租方签订安全管理协议。	已与承租方签订安全生产管理协议。	8月16日
29	经济开发区	索纳克（漯河）生物科技有限公司	可燃气体泄漏报警器未检测。	提供 6 台可燃气体泄露报警器在有效期内的检定证书。	8月16日
30	经济开发区	河南富仓实业有限公司	未与承租方丰润粮油签订专门安全生产协议。	已与承租方签订安全生产管理协议。	8月16日
31	经济开发区	漯河立达创业园建设管理有限公司	未与承租企业签订安全管理制度协议。	已与承租企业签订安全生产管理协议。	8月16日
32	经济开发区	漯河杏林食品有限公司	可燃气体报警器未检测。	提供 4 台可燃气体报警器在有效期内的检定证书。	8月16日

33	经济开发区	漯河市盛禾门业有限公司	焊工作业人员特种作业操作证过期未复审。	焊工作业仅提供一张焊工证。	8月16日	整改不彻底
34	经济开发区	漯河旺旺食品有限公司	储运办公区安全出口为卷帘门。	现场查看增加1个外开放式安全出口门。	8月16日	
35	经济开发区	景田（漯河）饮料有限公司	消防水池水处理罐无安全警示标志。	已增加安全警示标志。	8月16日	
36	经济开发区	漯河卡斯汀机械设备有限公司	未与承租单位签订专门安全管理协议。	已与承租单位签订安全生产管理协议。	8月16日	
37	经济开发区	漯河卫到食品科技有限公司	1.未对承包单位定期进行安全检查；2.未建立有空间管理制度。	现场检查：1.有安全检查照片和台账；2.已建立有限空间台账。	8月16日	
38	源汇区	漯河惠雪食品有限公司	锅炉超期未检验。	现场提供锅炉检验报告。	8月17日	
39	源汇区	漯河市源汇区爱坊柠檬食品加工坊	烘制设备未设置防过热自动切断装置。	现场核查烘制设备温度显示高于设定温度时，明显有模块动作声音。	8月17日	
40	源汇区	东辉环保科技有限公司	员工宿舍使用易燃彩钢板。	现场核查员工宿舍易燃彩钢板已更换为岩棉板。	8月17日	
41	源汇区	漯河华诺服饰有限公司	未对承租单位的安全生产工作定期进行安全检查。	已与承租单位签安全生产管理协议。	8月17日	

42	源汇区	漯河市腾飞木业有限公司	1. 未制定粉尘清扫制度，及作业现场清扫严重且结合防尘未结合防爆安全管理制度；2. 未结合粉尘作业规范情况建立管理制度。	现场核查停业未生产。	8月17日	整改不彻底
43	源汇区	漯河市源汇区博扬橱柜销售部	未制定粉尘清扫制度，作业现场粉尘未及时规范清理。	现场核查停业未生产，设备已拆除。	8月17日	
44	西城区	西城区旭日液化气站	气罐区10米内简易棚中使用泡沫材料。	现场核查泡沫材料已拆除。	8月17日	
45	西城区	如意鞋厂	如意鞋厂厂房大面积使用可燃泡沫板。	现场核查可燃泡沫板已更换为阻燃岩棉板。	8月17日	
46	西城区	漯河市元吉橡胶制品有限公司	变压器灵敏感器老旧打火跳闸。	现场核查灵敏感器已更换。	8月17日	
47	西城区	阴阳赵镇卫生院	病房房南侧洗衣房使用可燃泡沫板。	现场核查可燃泡沫板已更换为岩棉板。	8月17日	
48	西城区	星汇广场综合体1号楼	塔吊未安装防护设备进行塔吊作业。	现场核查塔吊已增加防止人员攀爬设施。	8月17日	
49	西城区	阴阳赵镇初级中学	在用学校餐厅为C级危房。	现场核查原餐厅已拆除。	8月17日	

50	临颍县	漯河市建泰精密科技有限公司	1. 铝粉尘回收装置处于非防爆状态；2. 液氨储罐失效。	1. 已整改；2. 储罐已停用。	8月23日
51	临颍县	颍川新材料有限公司	熔炼炉喷溅区未与积水有效隔离。	现场无积水，已采取措施。	8月23日
52	临颍县	恒安（河南）卫生用品有限公司	粉尘爆炸危险场所使用非防爆控制箱。	控制柜已拆除停用。	8月23日
53	临颍县	漯河临颍亲亲食品工业有限公司	光伏项目未对承包商统一安全管理，未定期进行安全检查。	已签订安全管理协议，提供了安全检查记录。	8月23日
54	临颍县	漯河晋江福源食品工业有限公司	1. 有限空间作业未配备检测仪器；2. 粉尘清理制度，现场使用非防爆设备；3. 粉罐车间使用粉尘严重。	1. 未配备有限空间检查仪器；2. 现场粉尘清理不彻底；3. 部分除尘机未更换为防爆电机。	8月23日
55	临颍县	河南天蛟铝业有限公司	1. 2#铝棒加热炉没有天然气泄漏监测装置；2. 3#铝棒加热炉天然气泄漏监测装置投入使用；3. 燃气灶带熄火保护装置，厨房内装房没安装天然气泄漏报警装置。	1. 已加装天然气泄漏监测装置；2. 天然气泄漏监测装置投入使用；3. 燃气灶带熄火保护装置，且已加装天然气泄漏报警装置。	8月23日
56	临颍县	临颍县百净卫用品有限公司	未经正规设计且未经安全设计诊断。	相关设备已拆除，正在申请公司注销手续。	8月23日

57	临颍县	新城街道五里头村	1.D级危房(张兰生住宅); 2.D级危房(张明凯住宅)。	人员已撤离，挂有D级警示牌，采取有硬隔离措施。	8月23日
58	临颍县	中房燃气有限公司	天然气总阀泄露。	已更换新阀。	8月23日
59	舞阳县	漯河市弘佳门业有限公司	该公司粉尘爆炸危险场所内设有办公室。	该企业已停业搬迁。	8月25日
60	舞阳县	河南万发家具产业园有限公司	1.粉尘涉爆危险场所内设有办公室和会议室; 2.未与承包承租单位签订专门的安全管理协议。	1.办公室和会议室改为样板间; 2.已签订安全生产管理协议。	8月25日
61	舞阳县	舞阳县伟立纺织有限公司	检查发现该公司验电棒超期未检验，已失效不能使用。	该企业已停业搬迁。	8月25日
62	舞阳县	苏源环保科技有限公司	粉尘涉爆危险场所内设有办公室和会议室。	已停产，设备已拆除。	8月25日
63	舞阳县	河南金大地化工有限公司	1.低温甲醇洗工段贫甲醇水冷器; 2.液氨管线缺少可燃气报警版用缠绕面爆连接且有使用胶布的电缆接头。	1.已增设气体报警器; 2.已更换新液位计。	8月25日
64	舞阳县	舞阳五洲丰农业科技有限公司	安全生产职责不完善，缺少安全管理职责。	已编制完善安全管理部部门安全职责。	8月25日

65	舞阳县	漯河凯世盈新材料有限公司	厂区原材料超量储存。	已减少至设计储量范围内。	8月25日
66	舞阳县	漯河豫博化工有限公司	1.中控室操作人员到外求自求；2.表取区未到达设备；3.DSC仪装安全距离不够；4.氯化氢系统未投入运行。	1.已取证，满足要求；2.已于停装状态，手动阀已打开签封。	8月25日
67	舞阳县	河南大为能科有限公司	3台氯气缓冲罐超期未检。	已开展检验，有检验通知单。	8月25日
68	舞阳县	中弘方·天悦府项目	中弘方·天悦府项目12#楼基坑未护坡。	现场核查已回填完毕。	8月25日
69	舞阳县	盐文化小镇项目	25#楼塔吊超出设计使用年限。	现场核查已拆除。	8月25日
70	舞阳县	幸福·御园项目	施工升降机标准节连接螺栓松动。	现场检查已拆除。	8月25日
71	舞阳县	舞阳县李楼村城中村改造项目	施工现场安全员缺失一名。	现场核查已配备3名安全员。	8月25日
72	舞阳县	康瑞·金樽府	现场信号司索工无特种作业人员证。	现场核查2名人员持信号司索工证上岗。	8月25日