

# 漯河市安全生产委员会办公室

漯安办函〔2024〕22号

## 关于加强涉气第三方施工安全管理工作 的提醒函

各县区人民政府，经济技术开发区、市城乡一体化示范区、西城区管委会，市发改委、市水利局、市农业农村局、市住建局、市交通局、市城管局、市通管办：

2024年7月3日，河南南阳高新区赵营社区一门店发生一起燃气闪爆事故，造成重伤3人，中度伤3人，轻伤7人，轻微伤7人。经现场初步调查，系物业公司对小区自来水管维修施工中，造成燃气管道损坏，燃气泄漏后引发闪爆。为进一步加强我市涉气第三方施工安全管理工作，现就有关事项提醒如下：

各县区（功能区）、各有关部门要深刻汲取近期事故教训，清醒认识当前严峻形势，举一反三，加强涉及燃气管道工程建设安全管理，坚决防范第三方野蛮施工破坏燃气管道及其附属设施。要进一步明确燃气管道及附属设施保护范围，规范设置地面警示标识，在保护范围内进行敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全的第三方

施工时，要严格按照“先确认、后施工”原则，提前与燃气企业共同制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施。各相关部门要加强行业日常监管，加大执法问责力度，对第三方施工破坏燃气管道及附属设施的违法行为实施“零容忍”执法。同时，要强化宣传教育，大力普及燃气设施保护相关法律法规，通过剖析曝光典型案例，切实增强相关单位和社会公众的法治意识、安全防范意识。

