

# 漯河市安全生产委员会办公室

漯安办函〔2023〕16号

## 关于加强城镇燃气安全管理工作的提醒函

各县区人民政府，经济技术开发区、市城乡一体化示范区、西城区管委会，市城管局、市市场监督管理局：

6月14日8时20分许，内蒙古赤峰松山区玉龙街道长安小区一店铺发生燃气泄漏闪爆事故造成2人死亡，4人受伤。为进一步加强我市城镇燃气安全管理工作，现就有关事项提醒如下：

各县区（功能区）、市城管局、市市场监督管理局要深刻汲取近期事故教训，对全市餐饮行业、农贸市场、商住混合体、酒店民宿、职工食堂和夜市等燃气和气瓶使用企业（单位）开展全面排查，加大对使用双气源、液化气钢瓶串并联、私改燃气管道等违法违规行为的查处力度，及时发现并整改燃气和气瓶使用安全风险隐患。要大力推动居民用户燃气安全装置加装进度，全力消除用户端燃气安全隐患，不断提升本质安全水平。同时，要加强燃气安全使用常识宣传和案例警示教育，引导广大群众安全规范用气。

2023年6月14日

