

# 漯河市安全生产委员会办公室

漯安办函〔2024〕38号

## 关于加强有限空间作业安全防范工作的 提 醒 函

各县区人民政府，经济技术开发区、市城乡一体化示范区、西城区管委会，市安委会有关成员单位：

2024年10月12日，山东潍坊市金石生物科技有限公司发生有限空间作业人员中毒事故，导致7人死亡，4人受伤。为进一步加强我市有限空间作业安全防范工作，现就有关事项提醒如下：

各县区（功能区）、各有关单位要深刻汲取事故教训，举一反三，结合安全生产治本攻坚三年行动，进一步强化有限空间作业风险隐患排查整治，突出抓好窖井、管廊、管线，特别是农村红薯窖、坑井等有限空间安全监管和现场管理，严厉打击有限空间违法违规作业行为。要督促指导本辖区、本行业领域涉有限空间作业企业严格按照“先通风、再检测、后作业”要求，全面落实风险辨识评估、现场监护等工作措施，制定完善有限空间作业应急预案，配备应急救援器材，确保各项安全管理规定落到实处。同时，要加大对有限空间危害因素、防范措施和自救互救知识的宣传教育普及力度，

定期组织应急演练，切实提升群众有限空间安全风险防范意识，坚决防止仓促进入和盲目救援造成群死群伤事件发生。

2024年10月21日

